













PUNZONES ES ESPECIALES PARA CHAPAS PERFORADAS

HERRAMIENTA	DETALLE DE PUNZONADO (MÁX.)	MATERIAL Y ESPESORES
 <p>Ø 3</p>		<p>AC. CARBONO, GALVA Y ALUM : 0.6mm a 1.5mm AC. INOX : NO</p>
 <p>Ø 4</p>		<p>AC. CARBONO, GALVA Y ALUM : 0.8mm a 1mm AC. INOX : 0.8mm a 1mm.</p>
 <p>Ø 6</p>		<p>AC. CARBONO, GALVA Y ALUM : 1mm a 3mm AC. INOX : 1mm a 2mm</p>
 <p>Ø 8</p>		<p>AC. CARBONO, GALVA Y ALUM : 0.8mm a 3mm AC. INOX : 0.8mm a 2mm</p>
 <p>Ø 10</p>		<p>AC. CARBONO, GALVA Y ALUM : 1mm a 3mm AC. INOX : 1mm a 3mm.</p>
 <p>10</p>		<p>AC. CARBONO, GALVA Y ALUM : 1mm a 2mm AC. INOX : 1mm a 2mm</p>